

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

Nr Archiw. **P-8939**

Opracował: **mgr Piotr Polny**

Otwór nr: **1**

Podpis:



Rzędna w m n.p.m.: **69,52**

Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,4	1,0	nN (Pd+śl.H)		nasyp z piasku drobnego z dom. humusu; c.szarożółty	w	ln	-	I	nN	CZWARTORZĘD - Q
			2,5	2,0	Pd	1,9	piasek drobny; żółty	w	szg	-	-	IA	
			3,4	3,0	Ps	2,2	piasek średni; rdzawy	w	zg	-	II	IF	
			5,0	4,0	Gp	2,7	gлина piaszczysta; brązowa	w	tpl	0/1	IV	IIB	
			7,0	6,0	Pg	4,0	piasek gliniasty; brązowy	w	pzw	0/Ø	IV	IIC	
			11,5	9,0	Pd	8,8	piasek drobny; j.szarożółty	n	zg	-	-	IE	
				10,0	Gp	9,4	gлина piaszczysta; c.szara	w	pzw	0/Ø	IV	IIC	
				12,0		12,0							
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

▼ 8,50
▽ 8,80

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

 Nr Archiw. **P-8939**

 Opracował: **mgr Piotr Polny**

Podpis:



 Otwór nr: **2**

 Rzędna w m n.p.m.: **66,61**

 Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,0 ■	1,0	nN (PdH + żł)		nasyp z piasku drobnego próchnicznego z żużlem; szary	w	-	-	I	nN	CZWARTORZĘD - Q
			1,7 ■	2,0	Ps+Ż	1,3	piasek średni ze żwirem; żółty	w	szg	-	I	Id	
			3,0 ■	3,0	Gp	2,1	gлина piaszczysta; brązowa	w	tpl	1/2/1	IV	IIA	
			4,5 ■	4,0	Pg	3,3	piasek gliniasty; c.szary	w	pzw	0/0	IV	IIc	
			6,0 ■	6,0	Pg	6,2	piasek gliniasty; c.szary	w	zw	Ø	IV	IIc	
			7,5 ■	7,0	Pg								
			9,5 ■	9,0	Pg								
			12,0 ■	12,0		12,0							
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

 ▼ 3,10
4,00

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

Nr Archiw. **P-8939**

Opracował: **mgr Piotr Polny**


Podpis:



Otwór nr: **4**

Rzędna w m n.p.m.: **69,09**

Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przełoty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						nasyp z piasku drobnego próchnicznego; szary	w	-	-	-	nN	CZWARCTORZED - Q	
						piasek drobny; j.szarożółty	w	szg	-	-	IA		
						piasek drobny; j.szarożółty	w	szg	-	I	IC		
						piasek drobny; j.szarożółty	w	zg	-	-	IE		
						piasek średni ze żwirem; żółty	w	zg	-	IV	IF		
						piasek drobny; żółty	w n	zg	-	I	IE		
						piasek gliniasty; szary	w	pzw	0/Ø	IV	IIc		
						piasek gliniasty; c.szary	w	zw	Ø	IV	IIc		

CZWARTORZĘD - Q

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

 Nr Archiw. **P-8939**

 Opracował: **mgr Piotr Polny**

 Otwór nr: **6**

Podpis:



 Rzędna w m n.p.m.: **71,15**

 Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwiarcia wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przełoty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,7 ■	1,0	nN (Pd+H +śl.C)		nasyp z piasku drobnego z dom. humusu i cegieł; szarobrazowy	w	-	-	IV	nN	CZWARTORZĘD - Q
			3,5 ■	2,0		2,5							
			5,0 ■	3,0	Pd		piasek drobny; żółty	w	szg	-	I	Ic	
			6,0 ■	4,0		4,7							
				5,0	Ps+Ż		piasek średni ze żwirem; żółty	n	zg	-	IV	IF	CZWARTORZĘD - Q
				6,0		5,5							
				7,0	Gp		gлина piaszczysta; c.szara	w	pzw	0/0	IV	IIc	
				8,0		12,0							
				9,0									
				10,0									
				11,0									
				12,0									
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

▼▼ 4,70

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

 Nr Archiw. **P-8939**

 Opracował: **mgr Piotr Polny**

Podpis:



 Otwór nr: **7**

 Rzędna w m n.p.m.: **70,,51**

 Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
					nN (PdH+gruz)		<i>nasyp z piasku drobnego próchnicznego z gruzem; szary</i>	w	-	-	-	nN	
			1,3	1,0	Ps	0,8	<i>piasek średni; j.żółty</i>	w	szg	-	I	Id	
			3,0	2,0	Ps	1,7	<i>piasek średni; c.żółty</i>	w	zg	-	II	If	
			5,3	3,0	Pd	4,8	<i>piasek drobny; j.szarożółty</i>	n	zg	-	I	Ie	
			7,0	4,0	Pg	5,6	<i>piasek gliniasty; c.szary</i>	w	zw	Ø	IV	Ilc	
			11,0	5,0		12,0							
				6,0									
				7,0									
				8,0									
				9,0									
				10,0									
				11,0									
				12,0									
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

CZWARTORZĘD - Q

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

 Nr Archiw. **P-8939**

 Opracował: **mgr Piotr Polny**

Podpis:



 Otwór nr: **8**

 Rzędna w m n.p.m.: **70,58**

 Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				1,0	nN (Ps+C)		nasyp z piasku średniego z fragmentami cegieł; szarobrazowy	w	szg	-	-	nN	CZWARTORZĘD - Q
			2,4	2,0	Pd	2,3	piasek drobny; żółty	w	zg	-	IV	IE	
				3,0	Pd	3,0	piasek drobny; j.szarożółty	w	zg	-	-	IE	
				4,0	Pd	3,9	piasek drobny; szarożółty	w	zg	-	IV	IE	
			5,0	5,0	Pog	5,4	pospółka gliniasta; szara	w	tpl	nw	-	IIA	
				6,0		5,9							CZWARTORZĘD - Q
			7,0	7,0									
				8,0									
				9,0	Pg		piasek gliniasty; c.szary	w	zw	Ø	IV	IIc	
			10,0	10,0		12,0							
				11,0									
				12,0									
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

▼ 4,90

Temat: **Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie**

 Nr Archiw. **P-8939**

 Opracował: **mgr Piotr Polny**

Podpis:



 Otwór nr: **9**

 Rzędna w m n.p.m.: **70,59**

 Data wykonania otworu: **31.03.2014 r.**

Rodzaj świda	Średnica rur i głębokość zarurowania [m]	Głębokość zwierciadła wody gruntowej [m p.p.t.]	Głębokość poboru próby gruntu [m p.p.t.]	Skala pionowa	Profil litologiczny	Przeloty warstw [m]	Opis makroskopowy					Numer warstwy geotechnicznej	Stratygrafia
							Rodzaj gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość walczków	Zawartość CaCO ₃		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			1,2	1,0	nN (Pd+H +śl.C)	1,6	nasyp z piasku drobnego z dom. humusu i cegieł; szarobrzązowy	w	szg	-	IV	nN	CZWARTORZĘD - Q
			2,5	2,0	Ps	2,7	piasek średni; j.żółty	w	zg	-	IV	IF	
				3,0	Ps	3,7	piasek średni; j.żółty	w	szg	-	IV	Id	
				4,0	Pg	4,1	piasek gliniasty; szary	w	tpl	1/1	-	-	
		4,85	4,8	5,0	Ps+Ż	5,0	piasek średni ze żwirem; c.żółty	w n	szg	-	IV	Id	
			6,5	6,0	Gp	5,8	głina piaszczysta; szara	w	pzw	0/0	-	IIc	
				7,0	Pg	10,3	piasek gliniasty; c.szary	w	pzw	0/Ø	IV	IIc	
				8,0					zw	Ø			
			9,5	9,0									
			11,0	11,0	Pg	12,0	piasek gliniasty; c.szary	w	pzw	0/Ø	IV	IIc	
				12,0		12,0							
				13,0									
				14,0									
				15,0									
				16,0									
				17,0									
				18,0									
				19,0									
				20,0									

▼▼ 4,85

Temat: *Modernizacja zespołu pałacowo-parkowego w Rogalinie*

Nr Archiw. **P-8939**

Opracował: mgr Piotr Polny

Podpis:

Otwór nr: 10

Rzędna w m n.p.m.: 70,35

Data wykonania otworu: 31.03.2014 r.

[illegible]