



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ ZAMKU W GOŁUCHOWIE: III PIĘTRO

typ okna	fotografia z zewnątrz	fotografia od wewnątrz	opis konstrukcyjny	ocena stanu technicznego	prawd. czas powstania/ montażu	uwagi	propozycja projektowa
035			okno zespolone, drewniane, sosnowe, dwudzielne dwuszybowe, uchylne z poziomym podziałem, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna dobry	po 1970 okno nie nawiązuje wyglądem, konstrukcją i podziałami do okien historycznych widocznych na zdjęciach z roku 1905	3 szt. lokalizacja: wieża zach. nad klatką schodową elewacja zach.	- wymiana na nowe okna jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne, górne skrzydła uchylne wg projektu, na wzór okien widocznych na fot. z 1905r. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka wg projektu - okucia obwiedniowe, towarzyszące prace budowlano-konserwatorskie
036			okno krosnowe, drewniane, dębowe, jednodzielne jednoramowe, jednoszybowe, z poziomym szprosem w połowie skrzydła, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okna dobry	przed 1939 r.	4 szt lokalizacja: wieża zach. z klatką schodową strona półn. 2 szt. i strona półd. 2 szt.	- wymiana na nowe okna jednoramowe, z pakietem, otwierane do wewnątrz, rozwierne. szyby zabezpieczone przed UV, zewnętrzne walcowane - materiał dąb - profil ramiaka na wzór istniejącego - okucia obwiedniowe,
037			Okno krosnowe, drewniane, jednodzielne, jednoramowe, dębowe, otwierane do wewnątrz,	stan zachowania okien dość dobry z wyjątkiem jednego okna zamontowanego na półd. zach. wieży, które ze względu na wewnętrzną konstrukcję dachu jest zamontowane na stałe z utrudnionym dostępem	Przed 1939 r.	24 szt. lokalizacja: wszystkie baszty oraz dach korpusu głównego po stronach półn. i półd.	konserwacja